

**PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ**

Třída	I.
	II.
	III.
	IV.

Kraj	Zlínský
Okres	Kroměříž
Obec, k.ú.	Lehotice, k.ú.: Lehotice (679852)

číslo kom.	číslo úseku	pojmenování silnice	informace o povrchu				stav	šířka m	mosty na komunikaci bm	poznámka	foto	
			materiál	délka úseku	délka celkem	plocha úseku						plocha celkem
				bm		m <sup>2</sup>						
1 c	1c	1c	asfaltobeton	52	52	240	239,52	1	3		1_122226.jpg	
2 c	2c	2c	asfaltobeton	113	113	436	436,26	3	3,8		3_122653.jpg	
3 c	3cA	3c	asfaltobeton	241	317	1493	1942	3	5,5		4_120840.jpg	
	3cB		asfaltobeton	76		449		3	4,8		5_121021.jpg	
4 c	4c	4c	asfaltobeton	247	247	1056	1056,09	1	4		6_121148.jpg	
5 c	5c	5c	asfaltobeton	115	115	1041	1040,9	2	4,8		8_105724.jpg	
6 c	6cA	6c	šterk	126	434	535	1503	N	3		9_123035.jpg	
	6cB		šterk	308		968		N	3		28_122438.jpg	
7 c	7c	7c	asfaltobeton	173	173	466	465,64	3	3		24_123926.jpg	
8 c	8cA	8c	asfaltobeton	162	212	1509	1688	2	4		10_123957.jpg	
	8cB		asfaltobeton	50		179		3	3		12_124159.jpg	
9 c	9c	9c	asfaltobeton	205	205	854	853,58	3	4		13_133349.jpg	
10 c	10c	10c	asfaltobeton	287	287	935	935,37	1	3		15_130834.jpg	
11 c	11c	11c	asfaltobeton	343	343	2214	2213,84	2	7,8			
12 c	12c	12c	asfaltobeton	97	97	436	436,22	1	4		21_132357.jpg	
13 c	13c	13c	asfaltobeton	214	214	1213	1212,91	1	5		17_125243.jpg	
14 c	14c	14c	asfaltobeton	202	202	2862	2861,5	1	5,8		18_130205.jpg	
15 c	15c	15c	nezpevněno	66	66	197	197,02	N	3		65_133806.jpg	
<b>celkem</b>	<b>stav k: 31.12.2024</b>				<b>3077</b>		<b>17081</b>					

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (asfalt, živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, menší výtlučky, obrubníky zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	závažné poruchy, téměř znemožňující funkčnost, životnost je minimální
5	prvek je nefunkční, životnost je nulová
N	nezpevněné a šterkové komunikace nejsou klasifikovány

**PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ**

chodníky, pěšiny, cyklostezky, schodiště

Třída

 I.  
II.  
III.  
**IV.**

Kraj

Zlínský

Okres

Kroměříž

Obec, k.ú.

Lehotice, k.ú.: Lehotice (679852)

číslo kom.	číslo úseku	typ úseku	informace o povrchu				stav	šířka m	mosty na komunikaci bm	poznámka	foto	
			materiál	délka úseku	délka celkem	plocha úseku						plocha celkem
				bm		m <sup>2</sup>						
1 d	1dA	chodník	dlažba 30x30	23	1027	1614	3	1,4		39_122406.jpg		
	1dB	chodník	dlažba 20x20	70			1	1,4		40_122314.jpg		
	1dC	chodník	dlažba 30x30	264			3	1,4		41_122531.jpg		
	1dD	chodník	dlažba 20x20	21			1	2,0				
	1dE	chodník	beton	9			1	1,8				
	1dF	chodník	dlažba 20x20	10			1	4,0		53_105942.jpg		
	1dG	chodník	dlažba 20x20	18			1	2,4		44_105900.jpg		
	1dH	chodník	dlažba 20x20	8			1	3,4		45_105758.jpg		
	1dI	chodník	dlažba 20x20	71			1	2,2		7_110040.jpg		
	1dJ	chodník	dlažba 30x30	68			3	1,6		54_120647.jpg		
	1dK	chodník	dlažba 30x30	34			3	1,6				
	1dL	chodník	dlažba 30x30	12			3	1,6				
	1dM	chodník	dlažba zámková	18			1	1,6				
	1dN	chodník	dlažba 30x30	62			3	1,6				
	1dO	chodník	dlažba 30x30	104			3	1,4		50_123113.jpg		
	1dP	chodník	dlažba 30x30	55			3	1,0		47_123856.jpg		
	1dQ	chodník	dlažba 30x30	110			3	1,5		48_133335.jpg		
1dR	chodník	dlažba 30x30	22	3	1,5		49_133410.jpg					
1dS	chodník	asfaltobeton	18	3	1,5		51_133523.jpg					
1dT	chodník	dlažba 20x20	30	1	1,4		63_133453.jpg					
2 d	2d	chodník	dlažba 20x20	80	80	128	128	1	1,7		52_120853.jpg	
3 d	3d	chodník	dlažba 20x20	25	25	37	37	1	1,5		22_132530.jpg	
4 d	4d	chodník	dlažba	96	96	124	124	3	1,3	různý povrch	62_132334.jpg	
5 d	5d	chodník	nezpevněno	98	98	125	125	6	1,2		59_130823.jpg	
6 d	6d	chodník	asfaltobeton	9	9	10	10	1	1,3	7	60_131031.jpg	
<b>celkem</b>	<b>stav k: 31.12.2024</b>				<b>1335</b>		<b>2039</b>					

**klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (asfalt, živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)**

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný, nová dlažba, bez vad
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné praskliny, zarostlé trávou
3	povrch nerovný, rozlomené dlaždice, chybějící dlažba, výtlučky, u panelových vozovek široké spáry
N	nezpevněné a štěrkové komunikace nejsou klasifikovány

**PASPORT ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ**

polní, lesní cesty, nezpevněné komunikace

Kraj	Zlínský
Okres	Kroměříž
Obec, k.ú.	Lehotice, k.ú.: Lehotice (679852)

číslo kom.	číslo úseku	pojmenování silnice	informace o povrchu				stav	šířka m	mosty na komunikaci bm	poznámka	foto
			materiál	délka úseku bm	délka celkem	plocha úseku m <sup>2</sup>					
1 u	1uA	1u	asfaltobeton	116	1412	557	5349	3	4,0	8	38_104837.jpg
	1uB		nezpevněno	919		3655		N	4,0		
	1uC		nezpevněno	377		1136		N	3,0		
2 u	2uA	2u	nezpevněno	964	1629	2924	4923	N	3,0	2,5	29_104941.jpg
	2uB		nezpevněno	665		1999		N	3,0		
3 u	3u	3u	nezpevněno	506	506	1633	1633	N	3,0		30_121533.jpg
4 u	4u	4u	štěrk	448	448	1414	1414	N	3,0		31_121408.jpg
5 u	5u	5u	nezpevněno	396	396	1195	1195	N	3,0		
6 u	6u	6u	štěrk	832	832	2535	2535	N	3,0	7	33_121114.jpg
7 u	7u	7u	asfaltobeton	46	46	392	392	3	6,0		42_120727.jpg
8 u	8u	8u	štěrk	309	309	959	959	N	3,0	4	
9 u	9u	9u	asfaltobeton	93	93	555	555	3	3,5		55_123840.jpg
10 u	10u	10u	asfaltobeton	48	48	204	204	3	3,0		56_124149.jpg
11 u	11u	11u	nezpevněno	80	80	240	240	N	3,0		
12 u	12u	12u	asfaltobeton	809	809	5057	5057	2	7,8		61_131422.jpg
13 u	13uA	13u	štěrk	77	832	231	2523	N	3,0		16_130947.jpg
	13uB		nezpevněno	755		2292		N	3,0		35_131659.jpg
14 u	14u	14u	nezpevněno	203	203	745	745	N	3,0		58_130139.jpg
15 u	15u	15u	nezpevněno	423	423	1286	1286	N	3,0		19_125301.jpg
16 u	16u	16u	štěrk	156	156	536	536	N	3,0		20_125228.jpg
17 u	17u	17u	nezpevněno	414	414	1692	1692	N	3,0		36_133033.jpg
<b>celkem</b>	<b>stav k: 31.12.2024</b>				<b>8636</b>		<b>31239</b>				

**klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (asfalt, živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)**

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, menší výtlučky, obrubníky zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	závažné poruchy, téměř znemožňující funkčnost, životnost je minimální
5	prvek je nefunkční, životnost je nulová
N	nezpevněné a štěrkové komunikace nejsou klasifikovány

**PASPORT PROSTRANSTVÍ**

parkoviště, prostranství, záliv

Kraj	Zlínský
Okres	Kroměříž
Obec, k.ú.	Lehotice, k.ú.: Lehotice (679852)

číslo prost.	číslo úseku	typ prostranství	informace o povrchu				stav	šířka m	podél komunikace	poznámka	foto
			materiál	délka úseku bm	délka celkem	plocha úseku m <sup>2</sup>					
1 p	1p	parkoviště	dlažba 20x20	18,0	18	98,8	99	1	4,5	1c	2_122052.jpg
<b>celkem</b>	<b>stav k: 31.12.2024</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>99</b>	<b>99</b>				

**klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)**

stav	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, menší výtlučky, obrubníky zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
N	vozovky nejsou klasifikovány

## PASPORT OBJEKTŮ

mosty, lávky, propustky, brody, podchody

Kraj	Zlínský
Okres	Kroměříž
Obec, k.ú.	Lehotice, k.ú.: Lehotice (679852)

číslo objektu	číslo kom.	typ objektu	povrch	druh nosné konstrukce	délka	šířka	počet polí	světlost polí	stav	poznámka	foto
					m	m		m			
1u-M1	1u	most	nezpevněno		8,00	8,50	1		N		
2u-P1	2u	propustek	nezpevněno		2,50	5,70	1		N		
3u-M1	3u	most	nezpevněno		4,00	5,00	1		N		
6u-M1	6u	most	štěrk	železobetová konstrukce, železné zábradlí	7,00	6,80	1	3,40	3		34_131737.jpg
6u-L1	6d	lávka	asfalt	železo, beton	7,00	1,20	1	4,50	3		23_130757.jpg
<b>celkem</b>	<b>stav k: 31.12.2024</b>				<b>29</b>						

## vysvětlení pojmů

počet polí	počet dílčích částí mostu mezi dvěma podpěrami
světlost polí	vodorovná vzdálenost mezi dvěma podpěrami

## klasifikační tabulka stavebního stavu objektu

označení stavu	charakteristika stavu objektu
1	bez jakýchkoli v zjevných nebo známých skrytých vad
2	pouze vzhledové vady nebo poruchy, které nemají okamžitý nepříznivý vliv na zatížitelnost
3	vady a poruchy, ovlivňující sice zatížitelnost, nefukční zábradlí
N	objekt není klasifikován